



172312050450



## 四川省中晟环保科技有限公司

# 检 测 报 告

中晟检（C201908）第2049号

项目名称：光大环保能源（遂宁）有限公司  
8月环境监测项目1#炉渣检测项目

委托单位：光大环保能源（遂宁）有限公司

检测类别：委托检测

报告日期：2019年08月29日

检测专用章

（盖章）

# 检测报告说明

1. 检测报告无相关责任人签字、本公司“检测专用章”及“骑缝章”无效，报告内容涂改、增删无效。

2. 委托方如对本报告有异议，须于收到本报告十日内与本公司联系，逾期不予受理。

3. 本报告只对采样/送检样品检测结果负责，对送检样品来源不负责，对客户送样未按技术规范保存样品导致的结果偏差不负责。

4. 未经本公司书面批准，不得部分复制本报告，报告及数据不得用于商业广告，违者必究。

5. 除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品均不再做留样。

6. 委托检测结果只代表检测时污染物排放或环境质量状况，执行标准由客户提供。

7. 除客户特别申明并支付档案管理费，本次检测的所有记录档案保存期限为六年。

8. 本报告已采取防伪措施，如您对报告真伪或本次服务满意度方面有任何疑问，请发送邮件至 [zsqm@chinazmhb.com](mailto:zsqm@chinazmhb.com) 获得支持，邮件中请注明联系方式。

## 机构通讯资料：

四川省中晟环保科技有限公司

眉山实验室

地址：四川省眉山市东坡区复盛乡中塘村 7 组

邮政编码：620036

电话：028-38566688

传真：028-38566600

成都分实验室

地址：四川省成都市高新区科园南路 9 号附 1 号

邮政编码：610041

电话：028-65783202

传真：028-65783202



1. 检测内容

受光大环保能源（遂宁）有限公司委托，四川省中晟环保科技有限公司于 2019 年 08 月 08 日对该公司（遂宁市船山区复桥镇灵龟村）1#炉炉渣进行了采样，并于 2019 年 08 月 08 日起对该批样品进行了接样和实验室分析。

2. 检测项目

检测项目详细信息见表 2-1。

表 2-1 检测项目信息

| 检测类别 | 检测点位置                                             | 检测项目 | 实验场所       | 样品状态           | 检测频次              |
|------|---------------------------------------------------|------|------------|----------------|-------------------|
| 固体废物 | 1#炉渣车间 炉渣<br>(E:105°38'24.74",<br>N:30°23'40.53") | 热灼减率 | 成都<br>分实验室 | 褐色、颗粒<br>状、有异味 | 检测 1 天<br>1 天 1 次 |

3. 检测方法与方法来源

检测方法与方法来源见表 3-1。

表 3-1 固体废物检测方法与方法来源

| 项目   | 检测方法         | 方法来源             | 使用仪器及编号                         | 检出限 |
|------|--------------|------------------|---------------------------------|-----|
| 热灼减率 | 生活垃圾焚烧污染控制标准 | GB<br>18485-2014 | BSA224S 电子天平<br>(BEST/YQ-Y-004) | /   |

4. 评价标准

本次检测，按委托方要求，固体废物炉渣检测结果评价标准参照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014）表 1 标准限值，具体限值见表 4-1。

表 4-1 固体废物限值 单位：mg/L

| 序号 | 指标          | 限值 | 标准                                    |
|----|-------------|----|---------------------------------------|
| 1  | 焚烧炉渣热灼减率（%） | ≤5 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》<br>(GB 18485-2014) 表 1 |

5. 检测结果及评价

检测结果及评价见表 5-1。

表 5-1 固体废物检测结果（2019.08.08）

| 检测点位置                                          | 检测项目     | 检测结果 | 标准限值 | 评价 |
|------------------------------------------------|----------|------|------|----|
| 1#炉渣车间 炉渣<br>(E:105°38'24.74", N:30°23'40.53") | 热灼减率 (%) | 1.2  | 5    | 达标 |

(以下空白)

以下空白



报告编制: 王旭; 审核: 廖俊丽; 签发: 王旭  
日期: 2019.08.29; 日期: 2019.08.29; 日期: 2019.08.29

